

Bevindingen

1349EJ18 • De Vuurplaats

Vuursteenhof 18

Almere



**1349EJ18 • De Vuurplaats
Vuurstenhof 18 • Almere**

AFBOUW

31 Buitenwandopeningen

313115 Buitendeur hout incl hang en sluitwerk

Gevel G01 entree
Ontbreken van deurstopper
5 n.v.t.

Activiteit:

Plaatsen van deurstopper

De houten deur welke toegang geeft tot de techniekruimte/berging is niet voorzien van een deurstopper. Ter bescherming van de metalen pui als de deur opengaat is de kruk voorzien van tape. Advies om een deurstopper te plaatsen.



AFWERKINGEN

41 Buitenwandafwerkingen


4112xx Gevelbekleding hout

Gevel G05
Breuk gevelplank
1 Op korte termijn

Activiteit:

Vervangen/ herstellen gevelplank

Breuk van gevelplank. Advies om element te vervangen of aan de achterzijde te herstellen.



INSTALLATIES WERKTUIGKUNDIG

51 Warmteopwekking

5151 Warmtepomp

Warmtepomp buitenunit
Oxydatie van bevestiging
1 Op korte termijn

Activiteit:

Vervangen van bevestigingsbouten

Bevestiging van de unit oxydeert. Advies om deze op termijn te vervangen voor hogere klasse RVS.



1349EJ18 • De Vuurplaats
Vuurstenhof 18 • Almere

INSTALLATIES ELECTRA

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

613000 Bekabeling/distributie elektra

Meterkast
Afdekkap ontbreekt
1 Op korte termijn

Activiteit:

Plaatsen afdekkap
Dekkap ontbreekt en bedrading ligt open.




63 Verlichting

631010 Verlichtingsarmaturen

Algemeen
Ontbreken van lichtkap
5 n.v.t.

Activiteit:

Plaatsen lichtkappen
Geen van de armaturen is voorzien van de bijhorende lichtkap.



65 Beveiliging

651800 Brandbeveiliging; draagbare blustoestellen

Hal/entree
Onderhouds sticker niet aanwezig
1 Op korte termijn

Activiteit:

Inspectie laten uitvoeren
Geen keurings sticker aangetroffen op blustoestel.



Totaal object

€ 0